








变速器支承装置和换档操纵装置BSQ

变速器换档操纵装置BSQ01

图片序号	产品编号	产品名称	图号	物料特性	物料易损度
1	AZ9100240060	变速器换档手柄及档位标牌总成 (ZFS6-120)	BSQ01	3零件	非常规故障件
1	AZ9123240214	变速器换档手柄及档位标牌总成 (9档)	BSQ01	3零件	非常规故障件
1	AZ9100240061	变速器换档手柄及档位标牌总成 (ZF5S-111/150GP)	BSQ01	3零件	非常规故障件
1	AZ9123240211	变速器换档手柄及档位标牌总成 (8档)	BSQ01	3零件	非常规故障件
2	179200240075	电缆套管	BSQ01	3零件	非常规故障件
3	AZ9719240002	防尘罩	BSQ01	3零件	非常规故障件
4	190003989318	软管卡箍	BSQ01	1总成	非常规故障件
5	Q218B0825	内六角圆柱头螺钉	BSQ01	4标准件	易损件
6	Q40308	弹簧垫圈	BSQ01	4标准件	易损件
7	Q150B0850	六角头螺栓	BSQ01	4标准件	非常规故障件
8	Q150B0835	六角头螺栓	BSQ01	4标准件	非常规故障件
9	Q40308	弹簧垫圈	BSQ01	4标准件	易损件
10	AZ9719240032	连接块	BSQ01	3零件	非常规故障件
11	WG9719240031	操纵器总成 (选档臂加长)	BSQ01	1总成	非常规故障件
11	WG9716240010	操纵器总成	BSQ01	1总成	非常规故障件
12	WG9719240007	选档软轴总成 (FULLER)	BSQ01	1总成	易损件
12	WG9719240111	选档软轴总成 (ZF)	BSQ01	1总成	易损件
13	WG9725240008	换档软轴总成 (FULLER)	BSQ01	1总成	易损件
13	WG9719240112	换档软轴总成 (ZF)	BSQ01	1总成	易损件
14	1397 350169	角形支架	BSQ01	3零件	非常规故障件
15	Q150B0840	六角头螺栓	BSQ01	4标准件	非常规故障件
16	Q40308	弹簧垫圈	BSQ01	4标准件	易损件
17	Q340B08	1型六角螺母	BSQ01	4标准件	非常规故障件
18	1188 730187	管夹	BSQ01	3零件	非常规故障件
19	AZ9719240017	套管	BSQ01	3零件	非常规故障件

20	WG9719240008/1	U型夹总成	BSQ01	1总成	非常规故障件
21	Q150B0835	六角头螺栓	BSQ01	4标准件	非常规故障件
22	Q40108	平垫圈	BSQ01	4标准件	非常规故障件
23-1	AZ9725240024	换档软轴支架	BSQ01	3零件	非常规故障件
23-2	AZ9719240027	换档软轴支架	BSQ01	3零件	非常规故障件
24-1	AZ9719240025	选档软轴支架	BSQ01	3零件	非常规故障件
24-2	AZ9719240029	选档软轴支架	BSQ01	3零件	非常规故障件
25	AZ9719240023	选档摇臂	BSQ01	3零件	非常规故障件
26	AZ9719240117	支撑杆	BSQ01	3零件	非常规故障件
27	AZ9719240114	选档杆总成	BSQ01	1总成	非常规故障件



变速器支承装置BSQ02

图片序号	产品编号	产品名称	图号	物料特性	物料易损度
1	AZ9725596010	横梁总成 (FUIIER)	BSQ02	1总成	非常规故障件
1	AZ9725590008	横梁总成 (9JS180)	BSQ02	1总成	非常规故障件
1	AZ9731596160	横梁总成 (FUIIER) 8×4	BSQ02	1总成	非常规故障件
1	AZ9725590090	横梁总成 (ZF5S-111/150GP)	BSQ02	1总成	非常规故障件
2	Q150B1222	六角头螺栓	BSQ02	4标准件	非常规故障件
3	Q40312	弹簧垫圈	BSQ02	4标准件	易损件
4	1480A 360058	垫圈	BSQ02	3零件	非常规故障件
5	AZ9725596120	变速器左支架 (FULLER)	BSQ02	3零件	非常规故障件
5	AZ9725590095	变速器左支架 (ZF5S-111/150GP Φ420) 总成	BSQ02	1总成	非常规故障件
5	AZ9725590093	变速器左支架 (ZF5S-111/150GP Φ430) 总成	BSQ02	1总成	非常规故障件
5	AZ9725590063	变速器左支架 (9JS180) 总成	BSQ02	1总成	非常规故障件
5	AZ9731596170	变速器左支架 (FULLER) 8×4 总成	BSQ02	1总成	非常规故障件
6	WG1680590095	发动机前支承 (橡胶-金属支承)	BSQ02	3零件	非常规故障件
7	Q150B0822	六角头螺栓	BSQ02	4标准件	非常规故障件
8	Q40308	弹簧垫圈	BSQ02	4标准件	易损件
9	Q340B08	1型六角螺母	BSQ02	4标准件	非常规故障件
10	Q150B1235	六角头螺栓	BSQ02	4标准件	非常规故障件
11	Q33212	2型全金属六角锁紧螺母	BSQ02	4标准件	非常规故障件
12	AZ9725596130	变速器右支架	BSQ02	3零件	非常规故障件
12	AZ9725590060	变速器右支架 (9JS180)	BSQ02	3零件	非常规故障件
12	AZ9731596180	变速器右支架 (FULLER) 8×4	BSQ02	3零件	非常规故障件
12	AZ9725590096	变速器右支架 (ZF5S-111/150GP Φ420)	BSQ02	3零件	非常规故障件
12	AZ9725590094	变速器右支架 (ZF5S-111/150GP Φ430)	BSQ02	3零件	非常规故障件

