




图片序号	产品编号	产品名称	图号	物料特性	物料易损度
1	HW车厢CX01				

1	CZ9114505220	前栅总成	CX01	1总成	非常规故障件
2	DZ9725500115	边板总成	CX01	1总成	非常规故障件
3	Q2140612	十字槽盘头螺钉	CX01	4标准件	易损件
4	CZ9114505230	中立柱总成	CX01	1总成	非常规故障件
5	CZ9114505233	左后立柱总成	CX01	1总成	非常规故障件
6	CZ9725500117	边板总成	CX01	1总成	非常规故障件
7	CZ9114505234	右后立柱总成	CX01	1总成	非常规故障件
8	DZ9725500119	后边板总成	CX01	1总成	非常规故障件
9	17017500021	前栅与骨架连接板	CX01	3零件	非常规故障件
10	AZ9725500202	车厢底板	CX01	3零件	非常规故障件
11	DZ9725500101	骨架总成	CX01	1总成	非常规故障件
12	17017950004	后挡泥板支撑	CX01	3零件	非常规故障件
13	11600950004	后挡泥板	CX01	3零件	非常规故障件
14	17017950006	压条	CX01	3零件	易损件
15	11600950003	防尘软板	CX01	3零件	易损件
16	Q150B0620	六角头螺栓	CX01	4标准件	非常规故障件
17	Q340B06	I型六角螺母	CX01	4标准件	非常规故障件
18	Q40306	弹簧垫圈	CX01	4标准件	易损件
19	Q150B0822	六角头螺栓	CX01	4标准件	非常规故障件
20	Q340B08	I型六角螺母	CX01	4标准件	非常规故障件
21	Q40108	平垫圈	CX01	4标准件	非常规故障件
22	Q40308	弹簧垫圈	CX01	4标准件	易损件
26	AZ9725990201	斜撑	CX01	3零件	非常规故障件
27	AZ9114992007	竖杆	CX01	3零件	非常规故障件
28	AZ9114992005	侧防护栏横杆总成（2）	CX01	1总成	非常规故障件
29	AZ9114992003	侧防护栏横杆总成（1）	CX01	1总成	非常规故障件
30	Q150B1230	六角头螺栓	CX01	4标准件	非常规故障件
31	Q33212	2型全金属六角锁紧螺母	CX01	4标准件	非常规故障件
32	Q51016115	销轴	CX01	4标准件	非常规故障件
33	Q40116	平垫圈	CX01	4标准件	非常规故障件

34	Q5004020	开口销	CX01	4标准件	非常规故障件
35	Q150B1435	六角头螺栓	CX01	4标准件	非常规故障件
36	Q340B14	I型六角螺母	CX01	4标准件	非常规故障件
37	Q40114	平垫圈	CX01	4标准件	非常规故障件
38	Q40314	弹簧垫圈	CX01	4标准件	易损件